



ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินในระหว่างการฟื้นฟู (สูบน้ำ)
ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คันดินรอบนิคมฯ ชำรุด มีน้ำไหลเข้ามาภายในนิคมฯ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่
อาจเป็นอันตราย ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงาน ของโรงงานออกนอก
พื้นที่นิคมฯ



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินของ
บริษัทฯ ที่เข้าไปภายในนิคมฯ ทางโทรศัพท์ หรือ ส่ง SMS หรือ ส่งสัญญาณเตือนภัย
และให้เคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานออกนอกพื้นที่นิคมฯ โดยทันที



ผู้ประกอบการต้องเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในโรงงาน ออกนอกพื้นที่
นิคมฯ ทางประตู 1 และแจ้งการออกนอกพื้นที่นิคมฯ /
จำนวนผู้ติดค้างภายในโรงงาน (ถ้ามี) ต่อเจ้าหน้าที่ กนอ. เพื่อตรวจสอบ
และให้ความช่วยเหลือ ณ จุดลงทะเบียนเข้าพื้นที่นิคมฯ